

MC..., MCR...

Montageanleitung | Installation Instructions
3608870GS9/09.2018


AA
DE/EN

Lieferumfang

1x Messwertgeberleitung

Montage

- Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, wenn Ihnen die Montageanleitung zur Rexroth Schraubspindel vorliegt und Sie diese verstanden und beachtet haben.




Scope of delivery

1x Measurement transducer cable

Assembly

- Only commission the product if you have the installation instructions of Rexroth tightening spindle at your disposal and have understood and observed them.



Technische Daten**Technical data**

L		
MC038	0608730100	380 mm
MC046	0608730101	460 mm
MC055	0608730102	550 mm
MC061	0608730103	610 mm
MC072	0608730104	720 mm
MCR033	0608730200	330 mm
MCR040	0608730201	400 mm
MCR045	0608730202	450 mm
MCR067	0608730203	670 mm

Erforderliche und ergänzende Dokumentationen

Erforderliche und ergänzende Dokumentationen von Rexroth finden Sie im Medienverzeichnis:

<http://www.boschrexroth.com/medienverzeichnis>

Required and supplementary documentation

Required and amending documentation created by Rexroth is available in the media directory:

<http://www.boschrexroth.com/mediadirectory>

Bosch Rexroth AG

Fornsbacher Str. 92

71540 Murrhardt

Germany

Tel. +49 7192 22-208

Fax +49 7192 22-181

info@boschrexroth.de

www.boschrexroth.com

Änderungen vorbehalten! / Subject to change!

Printed in Germany

3608870GS9/09.2018